

Adjustable Workstation WS Line

Assembly Guide




Poste de travail ajustable Guide d'assemblage Ligne WS

- All required hardware is included.
- Please check the contents with your packing slip.
- Read instructions carefully.
- Save this document for future reference.
- Two people are required for the assembly.


- Toute la quincaillerie requise est incluse.
- Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison.
- Lisez attentivement les instructions.
- Conservez ces instructions pour référence future.
- Deux personnes sont requises pour l'assemblage.

Configuration 1



17" stringer
Longeron de 17"

Configuration 2



2 pairs of WS28 corner gussets for legs
2 paires d'équerres de coin pour pattes WS28


Available with all types of top.
Disponible pour tous les types de dessus.

Not available with steel top.
Pas disponible avec dessus en acier.

Hardware

Some illustrated hardware is only supplied with optional components.

5/16-18 bolt
Boulon 5/16-18
3L120202



5/16-18 nylon locknut
Écrou nylon 5/16-18
3S2003Z2




Tapping screw
Vis taraudeuse
3D5326T2



Certaines quincailleries illustrées sont seulement fournies avec les composants optionnelles.

#10 wood screw
Vis à bois #10
3B1340B2



Tapping screw
Vis taraudeuse
3D1618L2





Self adhesive clip
Attache autocollante
71000200



M5 bolts
Boulons M5
5A120802



Tools Required




Outils requis


Steel Top - Set up

Dessus en acier - Préparation


- A** If the WS11 steel top reinforcer is required...
Si le renfort de dessus en acier WS11 est requis...



- B** If required, insert the wood filler WS75.
Si requise, insérez la doublure de bois WS75 dans le dessus.



- C** Finally, insert and fasten the steel cross bars at each end of the top.
Enfin, insérez et fixez les traverses en acier aux extrémités du dessus.




WS11 steel top reinforcer & steel cross bars have "FRONT DEVANT" markings. The **front** edge of the **top** has no holes. The **rear** edge of the **top** has many holes to allow future installation of back stops WS18/83/93/98.

Les renforts de dessus en acier WS11 & les traverses en acier ont une inscription "FRONT DEVANT". Le **devant** du **dessus** en acier ne comporte pas de trou. L'**arrière** du dessus est muni de trous pour l'assemblage de rebords de dessus WS18/83/93/98.

Holes for **back** stop WS18/83/93/98.
Trous pour rebords **arrière** de dessus WS18/83/93/98.

Top, Legs and Gussets Assembly


Steel Top
Dessus en acier



Dessus, pattes et équerres - assemblage

Wood or Plastic Laminated Top
with corner gussets if required

Dessus en bois ou en stratifié
avec équerres si requises




Gussets
Équerres

4x 3/4"
4x
4x 1 1/4"



Ø 7/32" x 1 1/4"
Laminated wood top
Dessus en bois lamellé
Ø 3/16" x 1 1/4"
All other top
Tous les autres dessus



Legs
Pattes


6x 1 1/4"





Ø 7/32" x 1 1/4"
Laminated wood top
Dessus en bois lamellé
Ø 3/16" x 1 1/4"
All other top
Tous les autres dessus

Stringer WS22

- Position the stringer and fasten it at each end.



Configuration 1



Configuration 2

Longeron WS22

- Positionnez le longeron et fixez-le aux deux extrémités.



Make sure your accessories are facing you when you bring back the work station into position.




Assurez-vous que vos accessoires seront du bon côté lorsque vous retournerez votre poste de travail.

Lift System





Attention. Gently manipulate the lift cable system.




Système de levage




Attention. Manipulez les câbles du système de levage délicatement.



Steel Top
Dessus en acier




Wood filler
Traverse en bois




Adjustable Footrest WS23

- Fasten the footrest at each end.
- Secure the length of the footrest with a bolt in the center.




Repose-pied ajustable WS23


- Placez et fixez le repose-pied aux deux extrémités.
- Fixez la longueur du repose-pied avec un boulon au centre.



Leg Cross Bar WS24




4x $\frac{3}{4}$ " 4x
Per cross bar.
Par traverse.




Traverse de patte WS24

Steel Shelf WS50





4x $\frac{5}{8}$ " 4x
Per shelf
Par tablette



The work station must be on its side
Le poste de travail doit être sur le côté

Tablette en acier WS50


Side Panel WS62



Panneau de côté WS62

Back Panel WS63

Panneau arrière WS63




Back or Side Stop WS18

Rebord de dessus WS18

- Align the bottom of the stop with the underside of the top.
- Use tapping screws to secure it in place.

That's it!
To assemble other
components, consult the
respective assembly guide.



- Alignez le bas du rebord avec le dessous du dessus.
- Utilisez des vis taraudeuses pour le fixer.

C'est fait!
Pour l'assemblage des autres
composantes, consultez
leurs guides respectifs.